

produto: Videotexto
código : -----

l módulo: -----
l código: -----

assunto: Complemento do IEAP código SCD.VTX.AHW.09/87 no
produto PCI Expansão Comunicação Discada VTX

l campo : lxl
l laboratório : l_l

procedimento l_l instrução l_l alteração produto lxl divulgação l_l teoria l_l

O IEAP código SCD.VTX.AHW.34/87 instrui a realização de retrofite na PCI Expansão Comunicação Discada VTX , complementando a alteração anteriormente divulgada no IEAP código SCD.VTX.AHW.09/87 .

O presente retrofite visa eliminar o problema do travamento do terminal VTX no meio de uma tela , quando a PCI Comunicação Discada é utilizada com o produto Concentrador Telefônico 3278 . Tal problema ocorre devido a oscilação do pulso INT 1 (pulso de 4 ms) .

A alteração consiste na inclusão de capacitores .

ORIGEM DA INFORMAÇÃO

ELABORAÇÃO

l segue anexo: não [--]

área: GARD/DSTC

09/11/87

l área: GSI/DSTC

16/11/87

l revisão : 00

nome: Vitor T.Asai

l nome: Silvio Luiz Guerini

l página : 01 de 01