INDICE GERAL

$\circ$ в в и и и и и и и и и и и и и и и и и	1
1	•
Descrição geral da interface de comunicação assîncrona (10A)pg	•
2	5
Seleção do BAUD RATE	*
Descrição geral dos "jumpers"Pg Configuração dos "jumpers" Configuração usual	2 7 8
Configuração do conector DB fêmea de 25 pinos	ç 1
За сматили в поменение в околого в на вала в на в в в в в в в в в в в в в в в в в	1
Os registradores do ACIA	1
4PG	1
Modo serial	1 1 1 1
Modo terminal	1
	i

4.2.3.1	Modo REMOTO	
A was a Swa	MODO TERMINAL	
4 4	Parāmetros alteráveis do software a ana a a a a a a a a a a a a a a a a	
4.2.4.1	Trocando o formato dos dados seriais	
And a Carthand	Conversão para minúsculas	
4.2.4.3	Saída para o vídeo do micro ENGENHO	

PREFACIO

Este novo acessório permite interfacear o seu micro ENGENHO a uma gama de periféricos tais como terminais de vídeo, impressoras seriais, modem's e até mesmo a outros computadores.

Com este cartão você tem tudo para fazer o interfaceamento com equipamentos seriais assíncronos, com exceção do cabo que deve ser projetado de acordo com o periférico em questão. O padrão elétrico de interfaceamento utilizado

pela ICA é o RS-232-C.

CAPTULO 1

1.1 DESCRIÇÃO GERAL DA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ASSINCRONA (ICA)

Esta nova interface serial e compatível com a Interface Serial Assíncrona,modelo 7710 da CCS.Possui,também,características adicionais que permitem comunicação com o Sistema Videotexto.

Para descrever rapidamente algumas das qualidades desta nova interface,apresentamos a relação abaixo:

-Utiliza o LSI MC6850, chamado ACIA (Adaptador de Interface de Comunicação Assfincrona), que realiza toda a tarefa de serialização e paralelização dos dados.

--Possibilidade de trabalhar nas taxas 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300, 150, 110, 75 baud e também em 1200 e 75 baud para conexão com o Videotexto.

--Possui uma linha de saïda com função <sup>\*</sup>request to send<sup>\*</sup> (RTS).

--Possui uma linha de entrada com função 'clear to send' (CTS).

-Possui uma linha de entrada com função "data carrier detect" (DCD).

-Permite a utilização da linha de interrupção (IRQ), presente na via do micro ENGENHO, para recepção ou transmissão.

-Possui uma EPROM 2716 que abriga dois programas. Um para operação serial normal (MODO SERIAL) e outro para emulação de terminal (MODO TERMINAL).

-Comunicação em 'half-duplex' ou em 'full-duplex'.

--Parâmetros referentes a número de bits de dados, paridade e número de 'stop bits' selecionáveis por software. CAPITULO 2 CONFIGURANDO A ICA

Neste capítulo, mostraremos as possíveis configurações de sua INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ASSINCRONA. Para facilitar a visualização dos elementos da ICA, você deve localizar na sua placa os "jumpers" J2, J3, J4, J8, J9, os dip-switchs DPS1 e DPS2, o ACIA e a TERMINAÇÃO do cabo, de acordo com a disposição mostrada na figura abaixo. FIGURA 1

** **** *** **				*** **** **** **** **** ****	**** **** **** **** ****	**** **** **** ****		****
11:	.KW	INAÇA(	)					
O C	000	00000	) í					
00	00	000000	20					
				J3		J2		
				oE	VTo			
				0	ool	***		
				oN	No			
		**** **** **** **** ****	•					
	!		!					
J8	!		Į.				J4 SocoT	
o	1	ACIA	1	**** **** **** ****	**** **** **** *		5 Y (1000)	
O	I	6850	1	! !	1	1		
	!		1	10000!	10000			
	1		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			00
		** **** **** **** ****	•	DPS1	DPSa	>		.19
				6/1 (.) d.	1.71 0.76		TAPTED PLASTS PLAST STATISTICS	
				**** **** **** **** ****			INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	
							ASSINCRONA (ICA)	**** **** **** **** **
								1
						!		1

PG 5

## 2.1 SELEÇÃO DO BAUD RATE

No cartão de comunicação existem dois conjuntos de quatro chaves, chamados de DPS1 e DPS2, que possibilitam a seleção do baud rate desejado.

Veja na tabela 1 a disposição destas chaves para perfazer a configuração desejada.

TABELA 1

I II I ON 19200 baud 100001100001 OFF DPS1 DPS2

| || o! ON 9600 baud |oooo!!ooo ! OFF \_\_\_\_\_\_\_ DPS1 DPS2

| || oo! ON 4800 baud |oocolloo | OFF \_\_\_\_\_\_\_ DPS1 DPS2

| || 000| 0N 2400 baud |0000||0 | 0FF DPS1 DPS2

! !!oooo! ON 1200 baud !oooo!! ! OFF DPS1 DPS2

0   0000   000       DPS1 DPS2	600	baud
00!!0000!  00 !! ! DPS1 DPS2	300	baud
DPS1 DPS2	<b>1</b> 50	baud
DPSi DPS2	<b>i</b> i O	baud
0000  0000  	75	baud

DPS1 DPS2

.... ....

\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

PG 8

## 2.2 DESCRIÇÃO GERAL DOS 'JUMPERS'

Nesta seção,faremos uma breve descrição funcional dos 'jumpers configuráveis,presentes na ICA. Para isto, veja a tabela 2.

TABELA 2

- J2 permite selecionar 'clock' interno, externo ou modo Videotexto.
- J3 permite selecionar 'clock' interno ou externo.
- J4 seleciona o programa MODO SERIAL ou então o programa MODO TERMINAL
- -
- J8 quando conectado, permite que pedidos de interrupção gerados pela ICA entrem na linha IRQ da via do micro ENGENHO.
- J9 quando conectado, permite a utilização de mais íKbyte de EPROM para colocação de rotinas de 'driver' desenvolvidas pelo usuário.

2.2.1 CONFIGURAÇÃO DOS 'JUMPERS'

Mantenha em todas as configurações o 'jumper' J8 conectado e o J9 desconectado. Para o 'jumper' J4 existem duas configurações possíveis:

J4 So-o of Seleciona o MODO SERIAL

0U.

J4 So o-oT Seleciona o MODO TERMINAL

# 2.2.2 CONFIGURAÇÃO USUAL

Esta configuração possibilita utilizar o mesmo baud rate selecionado pelos DPS1 e DPS2, tanto para a recepção como para a transmissão.

VTo

o oE J2 ! No

oE J3 I oN

PG ii

-

## 2.2.3 CONFIGURAÇÃO PARA BAUD RATE EXTERNO

No caso de se usar o baud rate externo,o posicionamento dos jumpers é o seguinte:

oTV

o-oE J2

No

оЕ ! 0 J3

# 2.2.4 CONFIGURAÇÃO ESPECIAL (MODO VIDEOTEXTO)

Para o caso especial de recepção em 1200 bauds e transmissão a 75 bauds (ex. Videotexto) o posicionamento dos jumpers é a seguinte:

DPS1 e DPS2 configurado para 75 baud VTo ! o oE J2 No oE o J3 ! oN

#### 2.3 CONFIGURAÇÃO DO CONECTOR DE FEMEA DE 25 PINOS

Descrição dos sinais presentes no conector de 25 pinos:

PINO	DESCRIÇÃO	
1.	Terra de proteção	
2	Entrada de dadós	
З	Saïda de dados	
4	Entrada para CTS	
5	Saída para pedido de	envio (RTS)
6	"Pull-up" de +12V	
7	Terra do sistema	
8	Mesmo que o pino 6	
20	Entrada para deteção	de portadora (DCD)
24	Entrada para o clock	
25	+120	

Obs.1: Para habilitar a transmissão de dados,é necessário que o pino 4 (CTS) e o pino 20 (DCD) estejam conectados a um sinal de +i2V.

Obs.2: Caso haja necessidade de se alterar a configuração dos pinos do conector, veja o řtem "CONFIGURAÇÃO DOS SINAIS NO CARTÃO", onde é apresentada a correspondência entre as linhas presentes no conector de 25 pinos e os sinais presentes na terminação do cartão.

#### 2.3.1 CONFIGURAÇÃO DOS SINAIS NO CARTÃO

Inicialmente,vamos mostrar a convenção utilizada para a designação dos sinais no cartão. Observe a terminação do cabo do conector. Nesta terminação existem 20 furos no impresso mas somente i2 estão sendo utilizados.

Para descrever os sinais presentes na terminação do cartão, a convenção é a seguinte:observe o número "i" presente à direita da primeira fileira de 10 pinos:observe,também,o número "2" abaixo do número "i". A partir deste ponto podemos numerar os furos de forma que os números împares sejam os da fila superior e os de numeração par se situem na fila inferior. Desta forma, o fio marrom está colocado no furo número 1, o fio vermelho no furo 2, o fio alaranjado no furo 3, o amarelo no 4 e assim por diante.

PG 1.3

Descrição dos furos da terminação:

FURO DESCRIÇÃO Conectado ao terra via um resistor de 100 OHMS 1. 2 Terra do sistema 3 Entrada dos dados 4 Entrada do clock externo 5 Não utilizado 6 Não utilizado 7 Ligado ao +129 via um resistor de 470 OHMS 8 Entrada para o sinal CTS (Clear To Send) 9 Ligado ao furo 7 Entrada para o sinal DCD (Data Carrier Detect) 10 11 Não utilizado 1.2 Saïda do sinal RTS (Request To Send) 13 Terra do sistema 1.4 Saïda dos dados 15 Não utilizado 1.6 Ligado ao +120 via um resistor de 10 OHMS 17,18,19,20 Não utilizados .

#### 2.3.2 CONFIGURAÇÃO DE FABRICA

Para tornar mais visível o posicionamento dos 'furos' do cartão com os respectivos pinos no conector DB de 25 pinos,mostramos a tabela abaixo:

TABELA 2 (CONFIGURAÇÃO PARA DCE)

NUME	Ēĥ	25	)	Ľ	) (	)	F	U	R	Ö						C	0F	ł	D	0		F	T	0						F	5 ]	[ j	Į(	)	N	0	С	0	N	E.C	T	OR	D	B
	í	- 45	л	28	13	**		н	1.6	84	11	41	24	44	#8	ma	a r	۲.	O	m	84	35	81	14	83	Ħ	8% I				<b>3</b> 81			. 1										
	1	2.		н		- 18	Ħ	21	18	15	85	11	13	=	43	V	e r	r n	e	1	h	o		98	68	18	68			ដ រ		4 1		. 7	7									
	1	3	85	15	==	54	18	58	85	23	18	84	F4	*1	Ħ	а	1 ä	۱r	a	n	j	a	cl	O	85	88		н 1							2									
	k.	}.	1 11		11	18	=	81	=1	==	18	18	**	ы	25	a	n a	ar	e	1	C)	ŧ	48	a	88	18	15	** *					- 6	22	}									
	2	р 11	n	п	81	45	24	11	15	ŧ	22	**	85	13	n	V	e r	d	e	n	в	84	84	88		11	4# 1	11 1	a a					. 6	5									
																a																												
	5	2.	н	48	10	68	18	45	84	88	53	44	88	=	41	V	i c	o 1	e	t	a	81	84	44	61	13	8x -				1 8	: 81		. 8	3									
1	i. (;	) .		48	н	14	88	88	18	**	78	44	13	61	24	C	i r	12	(a		=	\$2	45	+8	45	14	18			48 4			1 6	20	)									
1	Í			82	rt	18	41	п	34	11	48	84	41	88	82	bı	7 8	n	C	o	#	43	48	**	63	14	u	et 1					í		5									
i.		2 .	. 11	11	18	84	11	44	24	68	28	28	88	**	84	p	* 6	e t:	0		48		н	ы		11	48				18 L	2 5		83 1 1	5									
1	4	ŀ	63	44	ŧŧ	48	\$1	10	64	**	8	63		\$1	58	ma	a r	· r	C	m	48	45	н	11	81	88	89	h 8		н 1	4 11			3	3									
Í	. ć	5 11	- 24	4.8	16	18	31	88	n	63	45	10	48	24	et	V	e l	. W	e	1	h	o	e	17	н	14	48	68 a	12 1				, d		1									

ATENÇÃO: E importante mencionar que a configuração acima torna a INTERFACE DE COMUNICAÇÃO um dispositivo DCE (Equipamento de Comunicação de Dados). Se você desejar conectar a ICA diretamente a um modem, é necessário que a sua interface esteja configurada para funcionar como um dispositivo DTE (Equipamento Terminal de Dados).Para perfazer esta configuração é necessário a utilização de um adaptador ou então, trocar o posicionamento dos pinos no conector DB 25. Se for necessária a configuração para DTE e a sua opção for alterar a posição dos pinos do conector, veja o item "ALTERANDO A ICA PARA FUNCIONAMENTO COMO UM DIE".

.

2.3.3 ALTERANDO A ICA PARA FUNCIONAMENTO COMO UM DTE

Para alterar o posicionamento dos pinos do conector DB 25, siga o seguinte procedimento:

-Consiga um alicate de bico, uma chave de fenda e um pedaço de clips que possa ser inserido nos buracos do conector.

-Para cada pino, instroduza o clips até sentir a trava.Neste ponto, com o auxílio do alicate de bico,empurre levemente o clips até que você sinta que o pino destravou.

-Feita a operação descrita acima com todos os pinos,com a chave de fenda,retire os dois parafusos que fecham o conector.

-Com o conector aberto,certifique-se de que todos os pinos estejam destravados. No caso de haver pinos travados, siga o procedimento já explicado. Nunca tente arrancar o pino,puxando o fio no qual está conectado, pois esta operação pode danificar o seu cabo.

-O próximo passo será posicionar os pinos no conector.Para configurá-lo como dispositivo DTE siga a tabela abaixo#

TABELA 3 (CONFIGURAÇÃO PARA DIE)

FURO	ŕ	14	1	T	E	R	M	Ti	N	46	F	1(	)				С	0	R		D	0	1	F	T	0					p	Ti	N	Ö	N	(1)	Ĺ	20	1(	E	07	"Ö	R
1.	н	ŧ	н	#¥	#1	84	22	==	88 I							 	m	a	r	٣	O	m	85	38	44	42	=	46	12	83	=	¥1 .		. 1									
2																																											
Э.		82			11	11	\$4	11		6H E:			63	. 11	31		a	1	a	r	a	n	i	ā	d	o	**		84	85	M				}								
4.,																																											
7.																																											
8.																																											
9.																																											
i.O .																																											
<u>íí.</u>																																											
i.2.																																											
14.																																											
1.6 .																																											

## 2.4 INSTALANDO A ICA EM SEU MICRO ENGENHO 2

# 2.4.1 REMOVENDO A TAMPA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO

Antes de mais nada, esteja certo de que o micro ENGENHO está desligado da rede de energia elétrica.A seguir, retire os quatro parafusos da tampa da UNIDADE DE PROCESSAMENTO com o auxílio de uma chave de fenda.Cumprida esta etapa, remova a tampa e coloque-a em lugar seguro de arranhões.

# 2.4.2 LOCALIZANDO OS CONECTORES DE EXPANSÃO

Com o micro ENGENHO 2 aberto,de acordo com as instruções anteriores, olhe para seu canto esquerdo traseiro. Nessa região,você encontrará uma série de conectores cuja finalidade é possibilitar a ligação do micro ENGENHO ß acessórios. periféricos, expansões, etc. Observe que estes conectores estão numerados de i a 7.0 cartão pode ser acoplado em qualquer um desses conectores.Nós escolhemos o conector número 2 para facilitar os exemplos futuros.

2.4.3 CONECTANDO O CARTÃO

Segurando firmemente o cartão,evitando tocar em seus contatos dourados ou em seus componentes eletrônicos,encaixe-o no conector 2.

# 2.4.4 RECOLOCANDO A TAMPA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO

Após efetuar a ligacão do cartão, recoloque a tampa da UNIDADE DE PROCESSAMENTO, reaperte os quatro parafusos e finalmente ligue o micro ENGENHO 2 à rede de energia elétrica.Faça tudo isso com bastante cuidado e continue a leitura deste manual a fim de inteirar-se de outras informações.

## 2.5 INSTALANDO A ICA NO MICRO ENGENHO MODELO I

2.5.1 ABRINDO O micro ENGENHO

Desligue o micro ENGENHO da rede de energia elétrica, retire todos os cabos (rede, vídeo e gravador) e vire-o com a base para cima. Remova os quatro parafusos que possuem arruelas e que fixam a base ao gabinete. Retorne, cuidadosamente, o computador à posição normal e retire o gabinete (cuidando para não esticar o cabo do teclado) colocando-o na posição vertical ao lado do chassi.

#### 2.5.2 CONECTANDO A ICA

Estando o microENGENHO aberto, de acordo com as instruções anteriores, olhe para a sua parte posterior direita. Nessa região vocé encontrarà uma série de conectores (slots), que constitui a Placa Expansora de Periféricos. Aqui cabe uma explicação: a SPECTRUM fabrica duas versões para a Placa Espansora de Periféricos, uma com quatro conectores e outra com seis conectores. Por isso, observe atentamente esse detalhe para ver qual 'o seu caso e ső então prossiga na instalação.

Coloque agora, a ICA no conector 2 de acordo com as seguintes instruções: segurando firmemente a ICA na posição vertical, evitando tocar em seus componentes ou em seus contatos dourados, comprima-o contra o conector 2.

## 2.5.3 FECHANDO O micro ENGENHO

Agora que a ICA está devidamente instalada, recoloque o gabinete cuidando para que o cabo do teclado fique adequadamente disposto em seu interior. Repita com muito cuidado a operação de colocar a base virada para cima e introduza os quatro parafusos com suas respectivas arruelas.

CAPITULO 3

## 3 CONHECENDO OS REGISTRADORES DO ACIA 3.1 OS REGISTRADORES DO ACIA

O micro ENGENHO dedica 16 posições de memória para cada conector para periféricos (SLOT) de entrada/saída. Além desses 16 endereços,cada conector possui 256 endereços dedicados para o programa do cartão. Os endereços para entrada/saída são localizados em \$COXY, onde X=8+N, e N=o número do SLOT (de 1 a 7), e Y=o endereço específico (de \$i a \$F).

Para o nosso caso específico,

\$COXO (WRITE) = registrador de comando do ACIA \$COXO (READ ) = registrador de estado do ACIA \$COX1 (WRITE) = registrador de transmissão do ACIA \$COX1 (READ ) = registrador de recepcão do ACIA

#### 3.1.1 O REGISTRADOR DE COMANDO DO ACIA

A operação do ACIA é controlada por um byte de comando escrito no registrador de comando. Os comandos estão definidos na TABELA 4.

Note que o gerador de 'baud rate' da ICA gera um 'clock' de 16 vezes o 'baud rate' especificado pelos DIP-SWITCHES 1 e 2.Por essa razão os bits 1 e O devem ser posicionados para Oi,exceto quando a ACIA está sendo 'resetada'.

TABELA 4

~

REGISTRADOR DE COMANDO DO ACIA BITS:7654 3210

хххх хх00	o clock é ix o baud rate
XXXX XX01	o clock é i6x o baud rate
xxxx xxii	o clock ể 64× o baud rate
XXXX XX11	'Reset' Mestre do ACIA
xxx0 00xx	7 bits + paridade par + 2 'stop bits'
xxx0 Oixx	7 bits + paridade řmpar + 2 'stop bits'
xxx0 10xx	7 bits + paridade par + í 'stop bit'
xxx0 iixx	7 bits + paridade împar + 1 îstop bit î
xxx <b>i</b> 00xx	8 bits + sem paridade + 2 'stop bits'
xxxi 0ixx	8 bits + sem paridade + i 'stop bit'
xxxi iOxx	8 bits + paridade par + 1 'stop bit'
xxxi iixx	8 bits + paridade împar + î 'stop bit'
×00× ××××	posiciona CTS da linha RS-232-C desabilita interrupções na transmisão
×01× ××××	posiciona CTS da linha RS-232-C habilita interrupções na transmissão
×10× ××××	'limpa' o CTS da linha RS-232-C desabilita interrupções na transmissão
xiix xxxx	posiciona CTS da linha RS-232-C envia 'break' linha de transmissão (+i2V) desabilita interrupções na transmissão
0xxx xxxx	desabilita interrupções na recepção
іххх хххх	habilita interrupções na recepção numa das seguintes condicoes: - o registrador de receção estiver com dado pronto - sobreposição de dados no registrador de re cepção

-sinal DTR estiver inativo

3.1.2 O REGISTRADOR DE ESTADO DO ACIA Os bits de estado, quando em "1", significam:

TABELA 5 O REGISTRADOR DE ESTADO DO ACIA Bit O dado recebido está pronto para leitura Bit 1 o registrador de transmissão pode aceitar dado. Bit 2 DTR da linha RS-232-C 'alto'.Se a interrupção, na recepção, estiver habilitada ocasionara um pedido de interrupção (IRQ) Bit 3 RTS da linha RS-232-C 'alto'. Nesta condição o bit i e inibido Bit 4 dado recebido foi impropriamente montado.Isto pode indicar um erro de sincronização. falta de transmissão ou uma condição de "break" Bit 5 um ou mais caracteres recebidos, mas não lidos, do registrador de recepção antes do recebimento dos caracteres subsequentes erro de paridade no dado recebido Bit 6 Bit 7 geração de um pedido de interrupção do ACIA na recepção ou transmissão

CAPITULO 4 4 MODOS DE OPERAÇÃO DA ICA

Existem dois modos de operação para a ICA:

- MODO SERIAL - MODO TERMINAL

que estão descritos adiante.

4.1 MODO SERIAL

Como já descrito no capítulo de configuração, o jumper J4 permite selecionar o programa de 'driver' no MODO SERIAL usual.

4.1.1 ENTRADA DOS DADOS ATRAVES DA ICA

Para passar o controle da entrada dos dados para a interface de comunicação, execute o comando:

IN#n (a partir do BASIC)

ou

n ctrl K (a partir do Monitor)

onde n=número do SLOT onde a ICA está instalada.

Os comandos mencionados acima fazem o seu micro ENGENHO utilizar o programa de entrada da ICA para todas as operacões de entrada de dados subseqüentes. Sob a primeira entrada, o ACIA será inicializado.

4.1.2 SATDA DE DADOS ATRAVES DA ICA

Para causar a sařda dos dados através da ICA, execute o comando:

PR#n (a partir do BASIC)

OU

n ctrl P (a partir do Monitor)

Todas as saidas subseqüentes serão roteadas através do programa da ICA.

- -

#### 4.1.3 ALTERANDO OS PARAMETROS

Ha dois parametros no programa do Modo Serial que podem ser alterados apOs um comando IN#n ou PR#n ter sido executado.

# 4.1.3.1 ALTERANDO O REGISTRADOR DE COMANDO

O valor assumido para o registrador de comando para controlar a operação do ACIA é Sii, que especifica 8 bits de dado, 2 'stop' bits, sem paridade e sem interrupção.Você pode alterar este modo de operação, atualizando o valor do registrador de comando como lhe convier.Faça isto, escrevendo o novo valor na posição -i6256+i6\*n (\$CO80+\$n0), através de um comando POKE, onde n é o número do slot. Lembre-se que qualquer comando IN#n ou PR#n subseqüente fará com que retorne o valor padrão \$ii.

# 4.1.3.2 ALTERANDO O NUMERO DE CARACTERES POR LINHA

O MODO SERIAL automaticamente envia um caracter CR (carriage return) seguido de um caracter LF (line feed) após ter enviado 255 caracteres. Se vocé desejar alterar o número de caracteres por linha, execute um POKE do valor desejado na posição i528 + n (\$5F8 +n), onde n é o número do slot. Certifique-se que o valor seja maior que O e menor ou igual a 255.

#### 4.2 MODO TERMINAL

Este modo é selecionado configurando o jumper J4.Permite que o seu micro ENGENHO funcione como um simples terminal de vídeo quando conectado a um modem ou a um computador. No MODO TERMINAL, este software suporta tanto o modo HALF como FULL-DUPLEX e o sinal BREAK. O usuário pode chavear de um modo NAO-TERMINAL para o MODO TERMINAL com poucos comandos digitados do teclado do micro ENGENHO ou de um equipamento externo.

Nesta configuração, existem dois modos de operação: o MODO TERMINAL e o MODO NÃO-TERMINAL.

Dentro do MODO NAO-TERMINAL, este software permite que seu micro ENGENHO seja interfaceado com periféricos, tal como impressoras e terminais de vídeo. A entrada de dados de seu micro ENGENHO pode ser tomada através da ICA em lugar do teclado e sua saïda pode ser enviada tanto através da ICA como pelo vídeo.

## 4.2.1 ATIVANDO O MODO NMO-TERMINAL

NO MODO NÃO-TERMINAL, a ICA se comporta como uma interface serial usual. O comando BASIC

PR#n (onde n é igual ao número do slot)

faz com que toda saïda seja através da ICA e para o vídeo do micro ENGENHO. Vocé pode cancelar o efeito do PR#n executando

## PR#O

Se você desejar receber entrada pela ICA e não pelo teclado do micro ENGENHO, você deve executar o comando BASIC

#### TN#n

.

O teclado do micro ENGENHO,agora estará virtualmente "morto". O micro ENGENHO somente responderá a poucos caracteres recebidos do teclado: RESET, control C e control A. Visto que o teclado responde somente a estes caracteres, você deve executar um comando PR# antes de um comando IN# se você desejar ter a entrada e saída através da ICA.

4.2.2 ATIVANDO O MODO TERMINAL

Após os comandos PR# e IN#, o micro ENGENHO ainda funciona como um computador, isto é, o seu "cérebro" ainda está conectado. No MODO TERMINAL, o micro ENGENHO simula um terminal de computador, e o seu cérebro é desconectado. O MODO TERMINAL pode ser ativado e desativado por um número de comandos, vindo do teclado do ou enviado de um equipamento externo.

4.2.2.1 COMANDOS DO TECLADO

Os comandos de terminal,aceitos pelo teclado, são sempre prefixados por um control A. Eles podem ser usados somente após um comando IN#n, onde n é igual ao número do slot da ICA e são somente estes comandos, RESET e control C executados do teclado que são reconhecido pelo micro ENGENHO após a execução do IN#.

4.2.2.1.1 COMANDO FULL-DUPLEX (CONTROL A CONTROL F)

O comando full-duplex permite que seu micro ENGENHO opere como um terminal full-duplex. No modo full duplex, quando um caracter é digitado do teclado, este é enviado para o equipamento externo que está em comunicação. A menos que o equipamento externo envie de volta (ecoe), o caracter não aparecerá no vídeo. O modo full-duplex com eco é freqüentemente preferido, pois existe uma confirmação do caracter. Contudo, isto requer que o equipamento receptor tenha a capacidade de ecoar o caracter.Para habilitar o modo full-duplex,digite control A seguido de um control F.

4.2.2.1.2 COMANDO HALF-DUPLEX (CONTROL A CONTROL H)

O comando half-duplex permite que seu micro ENGENHO simule um terminal half-duplex. No modo half-duplex, o caracter digitado do teclado é enviado tanto para o vídeo como para o equipamento externo. Assim o usuário vé exatamente o que foi digitado. Se vocé usar o modo half-duplex juntamente com um equipamento receptor projetado para full-duplex, todo caracter na tela será dduupplliiccaaddoo,pois o equipamento receptor

ecoară os caracteres recebidos. Para habilitar o modo half-duplex,digite um control A seguido por um control H.

4.2.2.1.3 COMANDO BREAK (CONTROL A CONTROL S)

Muitos terminais em sistemas 'time-sharing' tém uma tecla própria de BREAK,porém o micro ENGENHO não possui.

Este comando permite o micro ENGENHO a enviar um sinal de BREAK, assim simulando o efeito de pressionar a tecla BREAK. Isto é necessário somente quando a comunicação é com um equipamento externo que requeira o sinal BREAK. Para ligar o sinal BREAK digite control A seguido por um control S. Para desligar este sinal, pressione qualquer tecla diferente de control e shift.

4.2.2.1.4 COMANDO DE SATDA (CONTROL A CONTROL X)

Para sair do MODO TERMINAL,digite control A seguido de um control X. Uma barra reversa (A) aparecerá no vídeo. Se um comando PR# estava ativo, ele não será alterado.A entrada, porém, será agora tomada do teclado do micro ENGENHO.

RESET e control C também retornam o micro ENGENHO para o seu estado normal de operação.Neste caso, qualquer programa em execução será terminado. Após o RESET, PR# e IN# são posicionados para seu valores usuais, PR#O e IN#O.

4.2.3 COMANDOS DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS 4.2.3.1 MODO REMOTO (CONTROL R)

> Quando o micro ENGENHO está operando no MODO TERMINAL, um equipamento externo pode conectar e disconectar seu cérebro. Se o microENGENHO receber um control R enquanto no MODO TERMINAL, poderá ser operado no modo Remoto para o equipamento externo. Qualquer entrada vindo do equipamento externo irá para o cérebro do micro ENGENHO, para a interpretação. Assim o equipamento externo poderá controlar o micro ENGENHO como se as instruções estivessem sendo digitadas de seu teclado. Se o comando PR#n está ativo (onde n é o número do slot da ICA) o micro ENGENHO ecoará o que receber para o equipamento externo.

4.2.3.2 MODO TERMINAL (CONTROL T)

Após a execução de um control R, um control T, retorna o micro ENGENHO para o MODO TERMINAL. Este feito cancela o comando MODO REMOTO e reinstala o micro ENGENHO como um terminal half-duplex ou full-duplex. Se a ICA tinha sido acessado por um comandp IN#n, e o MODO TERMINAL ainda não havia sido invocado, um control T enviado por um equipamento externo torna o seu micro ENGENHO em um terminal half-duplex.

# 4.2.4 PARAMETROS ALTERAVEIS DO SOFTWARE

Alguns dos parâmetros do software (por exemplo, o formato dos dados seriais) podem ser trocados por comandos POKE do BASIC ou por comandos do monitor. Para alterar algum parâmetro, você deve primeiro inicializar a ICA utilizando um comando IN#n ou PR#n ou seus equivalentes do monitor, n control K ou n control P. Qualquer subseqüente comando IN#n ou PR#n ou seus equivalentes do monitor, reinicializam a ICA, fazendo o retorno dos parâmentros para os valores padrões assumidos pela ICA. Note que este software não suporta o parâmetro para caracteres-por-linha ou linhas-por-página.

#### 4.2.4.1 TROCANDO O FORMATO DOS DADOS SERIAIS

No monitor, o byte de controle do ACIA está disponível na posição 2040 +n (\$?F8 + n), onde n é o número do slot. Este byte é colocado no registrador de comando em toda entrada do teclado, com exceção dos comandos control A. O formato dos dados seriais (tipo de paridade, numero se 'stop' bits e o número de bits por dado) podem ser alterados alterando o byte de controle do ACIA.

## 4.2.4.2 CONVERSÃO PARA MINUSCULAS

A ICA converte para maiúsculos,os caracteres recebidos do equipamento externo. Para cancelar esta característica, coloque zero na posição 1784 + n (\$6F8 + n). Se você carregar esta posição com \$AO, então os caracteres minúsculos serão mostrados como maiúsculos e os maiúsculos em caracteres de vídeo reverso.

## 4.2.4.3 SATDA PARA O VIDEO DO micro ENGENHO

A saïda da ICA irá para o vídeo do micro ENGENHO se o bit 7 da posição \$6F8 + n estiver em zero.



